

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» января 2024 г., 43240061000207861995

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» января 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2401/009-43/1-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Кировская область, г. Зуевка, ул. Некрасова, д. 3

(место составления предписания)

Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «11» января 2024 г., № 2401/009-43/1-П/ВП, учетный номер проверки 43240061000207861995.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Кайсин Леонид Александрович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)
- Наговицын Роман Алексеевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (главный государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)
- Хаймин Павел Анатольевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- обл Кировская, р-н Зуевский, г Зуевка, ул Водопроводная, Дом 43 здание общежития

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗУЕВСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 4309001455, адрес регистрации юридического лица: 612410, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, ЗУЕВСКИЙ, ЗУЕВКА, ЮЖНАЯ УЛИЦА, 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

- с «23» января 2024 года, 10 час. 00 мин.  
по «31» января 2024 года, 14 час. 00 мин.


(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:





1. Не обеспечено наличие устройства для самозакрывания противопожарной двери помещения кладовой на первом этаже (помещение №20 по техническому паспорту на здание от 05.10.2005) ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). Место выявления нарушения: Помещении коменданта (согласно плану эвакуации)  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.04.2025
2. Ширина двери эвакуационного выхода из коридора (помещение №6) в вестибюль (помещение II) на 1 этаже в свету составляет 0,73 м, что менее нормативного значения 0,8 м (п. 4.2.19 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", ст. 4; 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (нумерация помещений по техническому паспорту на здание от 05.10.2005)  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
01.04.2025
3. Оборудование и шлейфы системы автоматической пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) смонтированы (установлены) не в соответствии с требованиями проектной документации "Шифр №107-07-13ПС", (ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; пп "о" п. 16 и п. 54 ППР РФ №1479). Место выявления нарушения: здание общежития  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 54, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.04.2025
4. Силовая линия питания оборудования СПС и СОУЭ выполнена кабелем исполнения типа "ВВГнг-LS", что является нарушением требований проектной документации "Шифр №107-07-13ПС"; п. 4.1 СП 6.13130.2009 (ст. 82, ст.103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности).. Место выявления нарушения: Здание общежития  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 7, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
01.04.2025
5. В помещении поста, где расположены приборы и оборудование СПС и СОУЭ, проводные линии систем СПС и СОУЭ проложены параллельно, на расстоянии менее 0,5 м. от силовых линий, что является нарушением пункта 13.15.15 СП 5.13130.2009\*, требований проектной документации "Шифр №107-07-13ПС" (п. 6.6 СП 6.13130.2021 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012). Место выявления нарушения: здание общежития  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
01.04.2025
6. При проведении измерений уровня звуковых сигналов СОУЭ, помещение склада №2 (помещение кладовой, №2С по техническому паспорту на здание от 05.10.2005) не соответствует нормативным требованиям (п 4.1; 4.2; СИ 3.13130.2009 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности").. Место выявления нарушения: помещении кладовой. №20, по техническому паспорту на здание от 05.10.2005



**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

7. При проведении выборочной проверки установлено (при помощи тестера дымовых пожарных извещателей марки "Solo"), в помещении комнаты №3, точечный дымовой пожарный извещатель СПС находится в неисправном, нерабочем состоянии, что является нарушением требований пожарной безопасности.. Место выявления нарушения: помещение №3 по техническому паспорту на здание от 05.10.2005

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

8. При обследовании системы вентиляции (вентиляционных сушильных шкафов типа "ШСО-2000", а также местных вытяжных систем в помещении кухни) установлено, что коммутационное оборудование, для автоматического отключения систем вентиляции воздуха при переходе систем СПС и СОУЭ в режим "Пожар" - отсутствует (при переходе СПС и СОУЭ в режим "Пожар" системы автоматически не отключаются) (п. 6.24 и 7.20, СП 7.13130.2013 Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"). Место выявления нарушения: помещения кухни и гардеробной на первом этаже

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 42. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

9. При проведении проверки установлено, что в коридоре первого этажа расстояние от ИПР до близлежащих предметов, оборудования составляет менее 0,75 м, что является нарушением требований пункта 13.13.2, СП 5.13130.2009\* (п 6.6.27, СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования).

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

10. При проведении выборочной проверки установлено (при помощи тестера дымовых пожарных извещателей марки "Solo"), в помещении центрального коридора, точечный дымовой пожарный извещатель СПС находится в неисправном, нерабочем состоянии, что является нарушением требований пожарной безопасности.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

11. При проведении выборочной проверки установлено (при помощи тестера дымовых пожарных извещателей марки "Solo"), в помещении комнаты №5, точечный дымовой пожарный извещатель СПС находится в неисправном, нерабочем состоянии, что является нарушением требований пожарной безопасности.. Место выявления нарушения: помещение №5 по техническому паспорту на здание от 05.10.2005

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025




12. При проведении выборочной проверки установлено (при помощи тестера дымовых пожарных извещателей марки "Solo"), в помещении кухни, точечный дымовой пожарный извещатель СПС находится в неисправном, нерабочем состоянии, что является нарушением требований пожарной безопасности.. Место выявления нарушения: Помещение №16 по техническому паспорту на здание от 05.10.2005  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.04.2025
13. Необходима замена СПС, срок службы которой составляет более 10 лет, при этом СПС находится в неисправном состоянии. п. 6.6.1-6.6.5 ГОСТ Р 59638-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Место выявления нарушения: Здание общежития  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.04.2025
14. Необходима замена СОУЭ, срок службы которой составляет более 10 лет с момента монтажа. п. 6.7.1-6.7.6 ГОСТ Р 59639-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.04.2025
15. Не обеспечено наличие устройства для samozакрывания противопожарной двери помещения бытовой комнаты на первом этаже (помещение №38 по техническому паспорту на здание от 05.10.2005) ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ)  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.04.2025
16. Фронтон крыши, подшив карнизных свесов чердачного покрытия здания частично выполнен горючими (деревянными) материалами (п. 5.4.5. СП 2.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: Здание общежития  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору) Кайсин Леонид Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Подпись



Кайсин Леонид Александрович - Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору), телефон: 88333726185, e-mail: kaisinla@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготавлившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

