

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» декабря 2023 г. 43240061000209069923

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области

«31» января 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2312/009-43/24-В/ВП

(дата и время составления предписания)

Кировская область, г. Зуевка, ул. Некрасова, д. 3

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «26» декабря 2024 г., № 2312/009-43/24-В/ВП, учетный номер проверки 43240061000209069923.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Кайсин Леонид Александрович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)
2. Наговицын Роман Алексеевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (главный государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)
3. Хаймин Павел Анатольевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности должностного лица (дознавателя, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При наличии инспекторов (или группы инспекторов) о проведении выездной проверки, главный инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с приложениями к виду контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Зуевский, г Зуевка, ул Южная, Дом 16 здание учебного корпуса

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемой деятельности или объекта (местоположение) здания или иного объекта контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗУЕВСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 4309001455, адрес регистрации юридического лица: 612410, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, ЗУЕВСКИЙ, ЗУЕВКА, ЮЖНАЯ УЛИЦА, 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностного лица, или индивидуального или юридического лица, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «23» января 2024 года, 12 час. 00 мин.

по «31» января 2024 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

КОГПОВУ ЗМТТ	
ПОСТУПИЛО вх. №	7
01 02	20 24 г.
Подпись	<i>[подпись]</i>

1. Противопожарные двери помещений на первом этаже: учебный кулинарный цех, кондитерский цех; на втором этаже: архив №2, кабинет №27; на третьем этаже: музей, серверная; на четвертом этаже: архив №3, не имеющие устройств для samozакрывания. (ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). Место выявления нарушения: В помещении архив №2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.

Срок устранения нарушения:
01.04.2025
2. При проверке кабельных линий системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) установлено: в части помещений, коридоров здания расстояние между крепёжными элементами ОКЛ составляет более максимального допустимого расстояния т.е. более 500 мм., местами применены пластиковые дюбеля (согласно проектной документации крепление осуществляется только на металлические дюбеля и металлическую перфоленту), что является нарушением требований проектной документации "Шифр: 21-22-СОУЭ", пунктов 6.4, 6.5 СП 6.13130.2021 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности", пунктов 5.17 и 5.18 СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования и пункта 2, ст. 82, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.04.2025
3. В местах прохождения кабелей и проводов противопожарной защиты через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций, что является нарушением требований проектной документации "Шифр: 21-22-СОУЭ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 7, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
01.04.2025
4. В помещениях подвального этажа (расположены такие помещения как: электрощитовая, помещения тира и т.д.) СПС отсутствует, что является нарушением требования приложения А п/п А.4. (п. 4.4 СП 486.13130.2020 Свод правил. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации"). Место выявления нарушения: подвал

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.04.2025
5. При обследовании системы вентиляции (местных вытяжных систем в помещении кулинарного цеха, кондитерского цеха) установлено, что коммутационное оборудование, для автоматического отключения систем вентиляции воздуха при переходе систем СПС и СОУЭ в режим "Пожар" - отсутствует (при переходе СПС и СОУЭ в режим "Пожар" системы автоматически не отключаются) (п. 6.24, 7.19, 7.20, СП 7.13130.2013 Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности")

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 42. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

6. В коридоре первого этажа расстояние от ИПР до близлежащих предметов, оборудования составляет менее 0,75 м, что является нарушением требований пункта 13.13.2, СП 5.13130.2009*; (п 6.6.27, СП 484.1311500.2020).
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
7. Шлейфы систем СПС и СОУЭ проложены в одном замкнутом канале с кабелем питания СПЗ (первый этаж круглосуточный пост, где размещено приёмно-контрольное оборудование СПС и СОУЭ - где в одном ПВХ кабель-канале вместе со слаботочными проводами проложен один силовой кабель), что является нарушением пункта 4.14 СП 6.13130.2013.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
8. Помещение подвала при площади 567 м2 имеет только один эвакуационный выход (п. 4.2.11 СП1.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"). Место выявления нарушения: подвал
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
9. Необходима замена СПС, срок службы которой составляет более 10 лет, при этом СПС находится в неисправном состоянии. п. 6.6.1-6.6.5 ГОСТ Р 59638-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
10. Необходима замена СОУЭ, срок службы которой составляет более 10 лет с момента монтажа. п. 6.7.1-6.7.6 ГОСТ Р 59639-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушаемое обязательное требование, сведений, позволяющих идентифицировать обязательное требование), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, касающихся предметов выездной проверки, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору) Кайсин Леонид Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Кайсин Леонид Александрович - Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору), телефон: 88333726185, e-mail: kaysinla@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

